

DE - 0173/2024

Divinópolis, 05 de março de 2024

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

Srs. Vereadores

Trav. Ary Brasileiro de Castro, nº 242, Centro, São José da Barra - MG

Assunto: Solicita esclarecimentos.**Referência: Resposta ao Ofício nº 049/24**

Senhores Vereadores,

A CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. (AB Nascentes), acusa o recebimento do ofício 049/2024 através do qual nos solicita "(...) esclarecimentos e maiores detalhes sobre as constantes obras de reparo no trecho da MG-050 entre o pedágio e a cidade de Passos/MG (...)", pelo que é a presente para manifestar:

Inicialmente, informamos que grande parte do pavimento da MG-050 que encontramos hoje, foram originalmente executados nas décadas de 60 e 70, durante um período de rápido crescimento e desenvolvimento da infraestrutura viária. Esses pavimentos, embora tenham sido construídos com materiais duráveis disponíveis na época, eventualmente começam a mostrar sinais de envelhecimento e deterioração devido ao uso constante e às condições climáticas e crescimento do tráfego

É importante compreender que qualquer pavimento têm uma vida útil definida. Mesmo que um pavimento seja construído com os melhores materiais e técnicas disponíveis, ele ainda precisará de manutenção e reparos ao longo do tempo. Essas intervenções são realizadas por etapas, seguindo um ciclo de vida que inclui inspeção, avaliação, planejamento, execução e monitoramento.

Na medida em que o pavimento envelhece, podem surgir problemas como fissuras, buracos, deformações e desgaste superficial. Esses problemas podem comprometer a segurança e o conforto dos usuários da via e caso não sejam corrigidos levar o pavimento a condições funcionais inadequadas

Portanto, é essencial que sejam realizadas intervenções periódicas para preservar e prolongar a vida útil do pavimento. Isso pode incluir reparos localizados, recapeamento ou até mesmo reconstrução completa, dependendo do estado do pavimento e das condições em que ele está sendo submetido.

Além disso, avanços na tecnologia e nos materiais de pavimentação têm permitido o desenvolvimento de soluções mais duráveis e sustentáveis, ajudando a melhorar a qualidade e a longevidade da rodovia. No entanto, independentemente das inovações, a manutenção regular continua é fundamental para garantir que a nossa rodovia permaneça segura e em boas condições de uso, proporcionando uma superfície segura e transitável para veículos e pedestres.

Importante ressaltar que apesar das manutenções programadas no pavimento, a Concessionária atende às notificações eventuais de melhorias localizadas no pavimento. Sendo



Av. Joaquim André, 361 - Santa Clara
Divinópolis - MG - CEP 35500-712
Tel. 37 3229 0050
abnascentesdasgerais.com.br



necessário para atendimento a essas notificações, soluções de recuperações do pavimento diferentes e compatíveis com cada demanda, o que pode ocasionar execução de serviços em segmentos próximos, os quais temos buscado evitar de modo a reduzir filas.

Sendo o que temos para o momento, aproveitamos a oportunidade para firmar nossos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,



C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
VideoConferencia, OU=
01554285000175, OU=
Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=
(em branco), CN=
JOSELITO RODRIGUES
DE
CASTRO:73428539691
2024.03.07
14:02:45
-03'00'

Joselito Rodrigues de Castro
Diretor Executivo

EVERTON
MARTINS PEREIRA
ZONHO:2724857
8878

Assinado de forma
digital por EVERTON
MARTINS PEREIRA
ZONHO:27248578878
Dados: 2024.03.07
15:25:14 -03'00'

Everton Zonho
Gerente de Engenharia